Araldite®
Easy to use professional adhesives

ARALDITE METAL est une colle haute performance Époxy à prise rapide recommandée pour tous les collages, la réparation, la fixation d'objets métalliques. Peut être peinte, percée ou poncée

5min

METAL

Scellement métallique - Très solide et durable - Haute résistance

CARACTÉRISTIQUES

Prise définitive	2 heures
Collage souple	Haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations
Séchage rapide	Assemblages ajustables pendant 4min et manipulables après 1 h.
Résiste aux températures	-30 C à +65 C
Avantages	Haute résistance à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques.
Coloris	Metal

Araldite®
Easy to use professional adhesives

INFORMATIONS TECHNIQUES

PARFAIT POUR

- Convient pour la plupart des métaux comme le fer, l'aluminium, l'acier, l'inox, le cuivre.
- Convient en plomberie, tuyauterie, pour des pots d'échappement, carrosserie, portails...

Seringue 24ml

Tube 2 x 15ml

CONSEILS PRATIQUES

Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses.
La résistance maximale est atteinte au bout de 2 heures.
Essuyer immédiatement après assemblage les bavures de colle avec un chiffon imprégné d'alcool.
Stockage : A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine.
Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement

CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	PCB	GENCOD
33501015	2 TUBES 15 ML	6	7610594010120
33501011	SERINGUE 24 ML	6	7610598504007

MODE D'EMPLOI

Etape 1 : Avec le tube : Déposer en parties égales sur une surface propre la résine et le durcisseur.

Avec la seringue : Retirer le bouchon, casser l'extrémité du doseur et presser sur le piston.



Etape 2 : Mélanger soigneusement les 2 composants (au moins 30 secondes) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.



Etape 3 : Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, décapées, dégraissées.

Appliquer ce mélange en 2 couches minces sur les 2 surfaces, puis effectuer l'assemblage des pièces.



Etape 4 : Assembler les 2 parties à coller et les maintenir fermement pendant 4 minutes.